

Lieferform

Die Montage-Adapter-Platte Typ **MP-079-199-00** wird komplett mit dem für die Montage erforderlichem Zubehör ausgeliefert.


Montage-Schritte:

1. Einsetzen der Dübel



Zunächst werden die 4 Dübel in die Befestigungs-Öffnungen des ZT99-Anschlussträgers eingesteckt.

Dübel dazu ganz bis zum Anschlag eindrücken!



2.

Zubehör:

4x Geräteschraube 3,2x15
(für STIP-Montage)



4x Dübel für Anschlussträger
4x Montageschrauben
4x Kappen
(für Adapterplatten-Montage)



Montage der Platte auf den Anschlussträger




Nach dem Durchführen der Anschlusskabel durch die Öffnung der Adapterplatte wird diese mit den 4 Torx -Montageschrauben (TX10) auf den Anschlussträger verschraubt.

3. Montage STIP-Anschlussträger



Die 4 selbstformenden Geräteschrauben einschrauben (ca. 5mm Luft lassen).

Nun die Systemevo-Anschlusseinheit (79CM307Z1..4) für das IP-Touch Terminal auf den Platten-Ausschnitt aufsetzen, ausrichten und festschrauben.



4. Montage der Verschlusskappen



Das Eindrücken der Kappen sollte vor dem Aufschieben des Systemevo IP-Touch-Terminals erfolgen. Zu beachten ist dabei, dass die vorgeformte Kappe exakt auf die Torx-Schraube aufgesetzt werden sollte. Anschließend muss sie fest eingedrückt werden, damit sie in die Vertiefung eindringt. Dies dient dem Schutz vor dem Herausfallen bei späteren Reinigungsarbeiten.



Systemevo IP-Touch Terminal, fertig montiert:

